



Autoritat Portuària de Balears

Moll Vell, 3-5
07012 Palma de Mallorca

Tel.: 971 22 81 50
Fax: 971 72 69 48

CORRECCIÓN DE ERRORES AL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

E21-0084: “Mantenimiento de obra civil de los faros, balizas y boyas de la Autoridad Portuaria de Balears”

En relación al punto 8.2 MEDIOS HUMANOS Y MATERIALES **ALCANCE DE LOS RECURSOS HUMANOS**

En el apartado "2.3.2 MEDIOS PERSONALES" del PPT, página 15

Donde dice:

Responsable Técnico de la empresa y dirección técnica del servicio: Ingeniero superior, máster o grado, o ingeniero técnico, con experiencia de al menos 5 años en trabajos de mantenimiento similares

Debe decir:

Responsable Técnico de la empresa y dirección técnica del servicio: Ingeniero superior o Arquitecto, máster o grado, o ingeniero técnico o arquitecto técnico, con experiencia de al menos 5 años en trabajos de mantenimiento similares

Palma de Mallorca, 2 de diciembre de 2021.

Departamento de Contratación

